


## Mutu dan cara uji parang



## DAFTAR ISI

	Halaman
1. RUANG LINGKUP .....	1
2. DEFINISI .....	1
3. SYARAT BAHAN .....	1
4. SYARAT MUTU .....	1
5. CARA PENGAMBILAN CONTOH .....	2
6. CARA UJI .....	2
7. SYARAT LULUS UJI .....	2
8. SYARAT PENANDAAN .....	2









## 5. CARA PENGAMBILAN CONTOH

- 5.1. Contoh uji kelompok yang bahan dasarnya diketahui dan sama, diambil secara acak sebanyak satu buah dari kelompok yang berjumlah 1000 (seribu) buah atau kurang.
- 5.2. Contoh uji dari kelompok yang bahan dasarnya tidak diketahui asal-usulnya, diambil secara acak sebanyak satu buah dari kelompok yang berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) buah atau kurang.

## 6. CARA UJI

- 6.1. Uji Tampak  
Uji tampak dilakukan untuk mencari cacat-cacat, menentukan bentuk, ukuran dan konstruksi seperti tercantum pada 4.
- 6.2. Uji kekerasan  
Uji kekerasan sesuai dengan SII. 0396 — 80, *Cara Uji Keras Vickers.1*)
- 6.3. Laporan Hasil Uji  
Setiap parang yang memenuhi syarat-syarat pada 4, harus dapat dibuktikan dengan "Laporan Hasil Uji" dari badan penguji yang sah.

## 7. SYARAT LULUS UJI

- 7.1. Lulus Uji  
Kelompok dinyatakan lulus uji apabila memenuhi semua syarat-syarat pada 4.
- 7.2. Uji Ulang  
Apabila contoh uji tidak memenuhi semua ketentuan pada 3 dapat dilakukan uji ulang dengan contoh uji sebanyak dua kali jumlah yang ditentukan dari kelompok yang sama.  
Apabila salah satu dari contoh uji ulang tidak memenuhi semua ketentuan pada 4, kelompok dinyatakan tidak lulus uji.

## 8. SYARAT PENANDAAN

Setiap parang dari kelompok yang memenuhi syarat-syarat pada 4 harus diberi tanda yang meliputi :

- Cap tanam tanda perusahaan atau merk dagang pada daun parang.
- Cap berwarna hitam untuk kelas I dan warna biru untuk kelas II sepanjang 5 cm diatas penjepit.

Catatan :

- 1). Diubah menjadi  $\frac{\text{SNI } 0409 - 1989 - A}{\text{SII } 0226 - 1980}$